



PULIZIA CARTUCCIA / THERMOSTATIC VALVE CLEANING



PULIZIA CARTUCCIA / THERMOSTATIC VALVE CLEANING



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

- Pressione massima di esercizio :
5 bar
- Pressione minima senza resistenza :
0,5 bar
- Pressione raccomandata :
2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Blocco sicurezza 38°C :
tarato in fabbrica con pressione 3 bar (calda e fredda)
- Per pressioni superiori 5 bar :
si raccomanda riduttore di pressione
- Presenza acqua molto dura :
si raccomanda uso di un filtro addolcitore
- Forti differenze di pressione :
oltre 4 bar tra calda e fredda regolare la temperatura dell'acqua ruotando l'asta cartuccia in senso antiorario (calda) e in senso orario (fredda)

- Maximum operating pressure :
5 bar
- Minimum pressure without resistance :
0,5 bar
- Recommended pressure :
2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Safety block 38°C :
calibrated in the factory at a pressure of 3 bar (hot and cold)
- For pressure over 5 bar :
the pressure reducer is recommended
- For very hard water :
the lime filter is recommended
- Strong pressure differences :
over 4 bar between hot and cold water the temperature of the mixer water can be adjusted by turning the broached pin, anti-clockwise (hot) and clockwise (cold)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

- Pressione massima di esercizio :
5 bar
- Pressione minima senza resistenza :
0,5 bar
- Pressione raccomandata :
2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Blocco sicurezza 38°C :
tarato in fabbrica con pressione 3 bar (calda e fredda)
- Per pressioni superiori 5 bar :
si raccomanda riduttore di pressione
- Presenza acqua molto dura :
si raccomanda uso di un filtro addolcitore
- Forti differenze di pressione :
oltre 4 bar tra calda e fredda regolare la temperatura dell'acqua ruotando l'asta cartuccia in senso antiorario (calda) e in senso orario (fredda)

- Maximum operating pressure :
5 bar
- Minimum pressure without resistance :
0,5 bar
- Recommended pressure :
2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Safety block 38°C :
calibrated in the factory at a pressure of 3 bar (hot and cold)
- For pressure over 5 bar :
the pressure reducer is recommended
- For very hard water :
the lime filter is recommended
- Strong pressure differences :
over 4 bar between hot and cold water the temperature of the mixer water can be adjusted by turning the broached pin, anti-clockwise (hot) and clockwise (cold)

ISTRUZIONI revivre

PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX CLEANING AND MAINTENANCE OF STAINLESS STEEL SURFACES

Spruzzi di malta e tracce di cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantità d'acido fosforico. Rimuovere con acqua (preferibilmente deionizzata) e asciugare. L'acqua deionizzata riduce il rischio di lasciare macchie.

Mortar and cement splashes can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water (preferably deionized water) and dry. Deionized water reduces the risk of water staining marks.

Prodotti specifici sono disponibili presso ditte specializzate nelle tinture. Si consiglia di non utilizzare mai nessun tipo di prodotto indicato specificamente per la rimozione della malta o acido cloridrico diluito; se questi venissero accidentalmente usati o versati sull'acciaio inossidabile, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Proprietary products are available from specialists in tinning companies. Never allow mortar removers or diluted hydrochloric acid to be used on stainless steel. If they have accidentally been applied to or spilt over the stainless steel, rinse generously with fresh water.

I prodotti più usati ed efficaci per rimuovere impronte o altri tipi di macchie sono l'acqua saponata o un detergente blando.

To remove fingerprints and other marks, soapy water or a mild detergent are usually safe and successful.

L'acciaio inossidabile con tintura a specchio può essere pulito con prodotti specifici solitamente usati per la pulizia del vetro. L'importante è che non contengano cloruri.

Mirror-polished stainless steel can be cleaned with glass cleaners. These products should be selected chlorine-free.

Non utilizzare prodotti abrasivi in quanto possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici di acciaio inossidabile.

Scouring powders should not be used as these products can leave permanent scratches on stainless steel surfaces.

In alternativa, per rimuovere una contaminazione, può essere usato uno specifico prodotto per la pulizia dell'acciaio inossidabile contenente acido fosforico; ricordarsi poi di risciacquare con acqua deionizzata e asciugare la parte pulita. È consigliabile trattare l'intera superficie inox, per evitare l'effetto "a chiazze".

Alternatively, use a proprietary stainless steel cleaner containing phosphoric acid to remove contamination, rinse with deionized water and dry. It is advisable that the entire surface of the component is treated so that a patchy appearance is avoided.

Tra i prodotti di pulizia che NON devono essere usati sull'acciaio inossidabile: - prodotti contenenti cloruri, specialmente quelli contenenti acido cloridrico - candeggine a base di acido ipoclorico. Se queste vengono accidentalmente versate su qualsiasi superficie inox, devono essere risciacquate abbondantemente con acqua pulita

Cleaners that should NOT be used on stainless steels include: - chlorine-containing cleaners, especially those containing hydrochloric acid - hypochlorite bleaches should not be used on stainless steels. If applied accidentally or spilt on stainless surfaces, should be rinsed off immediately with liberal amounts of fresh water

- prodotti usati per pulire l'argento

Per rimuovere uno sporco leggero o le impronte, è consigliabile usare un panno umido o di pelle scamosciata.

A damp cloth or chamois leather will usually be suitable for removing normal soiling, fingerprints, etc.

Per lo sporco più pesante, sono consigliabili le spugnette di nylon. Assicuriamente da non usare sono invece le pagliette abrasive e quelle in metallo che non hanno un filo che, oltre a graffiare la superficie, possono lasciare depositi di acido al carbonio che, in presenza di umidità, potrebbero dar luogo a macchie di ruggine.

For more stubborn dirt, nylon pads are usually satisfactory. Non-stainless steel based scouring pads, cleaning wool or wire brushes must not be used on stainless steel. Apart from scratching the surface, these pads can leave carbon steel deposits on the stainless surface, which can subsequently develop into rust spots. If the surface becomes wet.

Dove l'acqua è stata usata come mezzo di pulizia o risciacquo, specialmente nelle aree con notevole presenza di calcare, bisogna immediatamente asciugare la superficie per prevenire la comparsa di nuove macchie. L'uso dell'acqua deionizzata impedisce la formazione di calcare.

Where water has been used for cleaning or rinsing, wiping the surface dry to prevent watermarks, especially in hard water areas may be advisable. The use of deionized water will prevent the formation of hard water staining.

MADE IN ITALY DESIGN EOB

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità.

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

MADE IN ITALY DESIGN EOB

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità.

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

MADE IN ITALY DESIGN EOB

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità.

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.