


RICAMBI / SPARE PARTS

COD. 474013 COD. 054064 COD. 055001 COD. 055001 COD, 056041 TOD 054064 COD. 056041 CHIUSURA ГОП. 474013 ORARIA



MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid
- · Avoid contact with acid or abrasive products
- . Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of
- · Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergent.

ufficio tecnico BELLOSTA F.S. 07/20 ISO 9001:2015














<u>fabrique</u>

Istruzioni di installazione / Installation instruction

Art. 4708/E



PER INSTALLAZIONE INCASSO, VEDI ISTRUZIONI 054025-054027 FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS 054025-054027



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in


DESIGN


Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.














SOSTITUZIONE VITONE / VALVE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione del Before starting replacement of the valve, ensi vitone assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale water system has been turned off and empty sia chiusa.


Before starting replacement of the valve, ensure that remaining water.











Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com

For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com