

RICAMBI / SPARE PARTS





MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MAINTENANCE AND CLEANING


For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- **Avoid** contact with acid or abrasive products
- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

ISTRUZIONI life

Art. 0512/H/P/E - 0512/H/PL/E
Art. 0512/2/P/E - 0512/2/PL/E
Art. 0512/3/P/E - 0512/3/PL/E
Art. 0512/4/P/E - 0512/4/PL/E



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


DESIGN
EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

1




2


RIMUOVERE PELLICOLA DALLA GUARNIZIONE BIADESIVA
TAKE OFF FROM THE GASKET THE BY-ADHESIVE FILM




5




6



3






N° INTAGLI DA TAGLIATE ALLE ASTE BROCCIATE
NUMBERS OF NOTCH TO BE CUT FROM BROACHING ROD

$$N = (X - 27) / 3$$


4




TAGLIARE ASTE BROCCIATE E VITI
CUT BROACHING RODS AND SCREWS




7



8




RICAMBI / SPARE PARTS

COD. 035346	COD. 035345	COD. 035344	COD. 055134	COD. 774045
				
RIF. 484021	RIF. 484022	RIF. 484023		

COD. 775007



Art.484020 n°1pz
Art.774035 n°1pz



La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA rubinetterie


Rubinetti d'autore dedicati a te

D

> ufficio tecnico BELLOSTA. B.I. 06/06 ISO 9001:2000 SCQ


ISTRUZIONI revivre

Art. 484020
Art. 774035




1 OUT 1/2"
1 OUT 3/4"

Art. 484021




2 OUT 1/2"

Art. 484022



3 OUT 1/2"

Art. 484023




4 OUT 1/2"

1

SPURGARE IMPIANTO



2



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA rubinetterie


Rubinetti d'autore dedicati a te

3


art. 484020 (1/2")
art. 774035 (3/4")




art. 484021




art. 484022



art. 484023





4



SOSTITUZIONE VITONE ART. 055034
RIGHT CERAMIC VALVE REPLACEMENT ART. 055034

1







1 2

CLOSE

2




3




5

VERIFICA
IMPIANTO


OPEN / CLOSE





PLANT
CHECK

6





Dimensioni piastra
Wall plate dimensions

100x210

SOSTITUZIONE CARTUCCIA ART. 775007
THERMOSTATIC VALVE REPLACEMENT ART. 775007

1







1 2

CLOSE

2





3

